



# Table Of Contents

Table Of Contents .....	1
GROUP-00277.pdf .....	2
FIBER-001 .....	3
FIBER-002 .....	4

FiberChek <sup>PRO</sup>		ファイバー検査		VIavi			
レポート日	2017/10/02 20:07:43						
会社名							
顧客							
場所							
作業者							
作業者 ID							
ファイバー情報							
ファイル名	GROUP-00277.pdf						
ファイバー・タイプ	Simplex						
作業 ID							
検査概要							
	FIBER-001	SM UPC (IEC-61300-3-35 Ed. 2.0) 2017/10/02 19:44:11					
	フォーカス: 93	ゾーン	欠陥	スクラッチ			
	<b>合格</b>	Zone A (0 - 25)	合格	合格			
		Zone B (25 - 115)	合格	合格			
		Zone C (115 - 135)	合格	合格			
	Zone D (135 - 250)	合格	合格				
	FIBER-002	SM UPC (IEC-61300-3-35 Ed. 2.0) 2017/10/02 19:44:44					
	フォーカス: 91	ゾーン	欠陥	スクラッチ			
	<b>不合格</b>	Zone A (0 - 25)	不合格	合格			
		Zone B (25 - 115)	合格	合格			
		Zone C (115 - 135)	合格	合格			
	Zone D (135 - 250)	合格	合格				
レベル	単位	参照	波長	周波数	限界	結果	メモ
-11.094	dB	-7.050	1310				
-7.560	dBm	--	1310				
© 2017 Viavi Solutions. All rights reserved.						ページ #1	

検査実施日 2017/10/02 19:44:11  
 会社名  
 顧客  
 場所  
 作業者  
 シリアル番号 C0816-0903-0001



ファイバー情報

ファイル名 GROUP-00277 - FIBER-001.html  
 ファイバー・タイプ Simplex  
 ファイバー ID FIBER-001

合格

検査概要

プロファイル名: SM UPC (IEC-61300-3-35 Ed. 2.0) 光設定: フォーカス: 93

ゾーン	欠陥	スクラッチ
Zone A (0 - 25)	合格	合格
Zone B (25 - 115)	合格	合格
Zone C (115 - 135)	合格	合格
Zone D (135 - 250)	合格	合格



分析詳細

検査実施日 2017/10/02 19:44:44

会社名

顧客

場所

作業者

シリアル番号 C0816-0903-0001



## ファイバー情報

ファイル名 GROUP-00277 - FIBER-002.html

ファイバー・タイプ Simplex

ファイバー ID FIBER-002

不合  
格⊗

## 検査概要

プロファイル名: SM UPC (IEC-61300-3-35 Ed. 2.0)

光設定: フォーカス:

91



ゾーン	欠陥	スクラッチ
Zone A (0 - 25)	不合格	合格
Zone B (25 - 115)	合格	合格
Zone C (115 - 135)	合格	合格
Zone D (135 - 250)	合格	合格

## パワー測定

レベル	単位	参照	波長	周波数	限界	結果	メモ
-11.094	dB	-7.050	1310				
-7.560	dBm	--	1310				

## 低倍率

## 高倍率



## 分析詳細

Zone A: [欠陥] 0 を超える数の欠陥.